

گزارش کار

تاریخ ثبت گزارش کار

24/07/1401

نام کارشناس

مهدی نعمتی پور

اقدامات انجام شده

محل پروژه*	ساعت پایان*	ساعت شروع*	توضیح کار و خدمات انجام شده*
	۱۸:۳۰	۸	روشن کردن طبقات از مثبت ۲ تا منفی ۶. روشن کردن پله برقی از مثبت ۲ تا منفی ۴. روشن کردن پرده هوا. روشن کردن مجدد رمپ ورودی. بازدید از فن کویل مغازه ۱۵۴ مثبت ۱ و اعلام خرابی به واحد مربوطه. جمع آوری برق نرمال دستگاه های ATM از طبقه مثبت ۲ تا منفی ۴ و بازدید از رک یو پی اس در طبقه منفی ۶ بانک کشاورزی. جا نمایی دوربین های لاین شمال غربی مثبت ۱. خاموشی پایان کار پاساژ