

گزارش کار

تاریخ ثبت گزارش کار

17/08/1401

نام کارشناس

مصطفی چناچی

اقدامات انجام شده

محل پروژه*	ساعت پایان*	ساعت شروع*	توضیح کار و خدمات انجام شده*
	18	9	تنظیم و وصل سه لوپ سیستم صوتی طبقه منفی سه و طبقه منفی یک و طبقه منفی چهار و طبقه منفی دو و طبقه مثبت یک و طبقه مثبت دو و خاموش کردن پله برقی های جنوبی و شمالی طبقات و خاموش کردن روشنایی طبقات از منفی چهار تا مثبت دو