

گزارش کار

تاریخ ثبت گزارش کار

29/09/1401

نام کارشناس

مصطفی چناچی

اقدامات انجام شده

محل پروژه*	ساعت پایان*	ساعت شروع*	توضیح کار و خدمات انجام شده*
	18:30	8	روشنایی پله برقی های جنوبی و شمالی از طبقه مثبت دو تا منفی چهار و روشنایی تابلو روشنایی شرقی و غربی از طبقه مثبت دو تا منفی شش و مراجعه به واحد ۴۳ منفی یک و رفع ایراد مغازه و روشنایی مجدد مجتمع و خاموشی پله برقی های طبقات و خاموشی روشنایی مجتمع از طبقه منفی شش تا مثبت دو